

<https://cras31.info/spip.php?article727>



les photos du local du CRAS (avant travaux)

- fantome

-

Publication date: mardi 22 août 2017

Copyright © CRAS-Toulouse - Tous droits réservés

Avril 2017, le local du CRAS avant le début des travaux -

Extérieur du local avec ses deux accès.



Façades 4 fenêtres + petite fenêtre en haut.



Grandes portes métalliques à l'arrière du local.



Coté gauche du local. Mitoyenneté avec un autre local de la copropriété.



Seconde porte d'accès au local et à l'entrée.

Quelques images de l'intérieur :



L'entrée et au fond la cuisine et les WC.



La cuisine



les WC

Autres espaces



Espace 1 - porte au fond donnant accès aux WC, cuisine et à l'entrée.



Espace 2



Espace 3 - à droite de la porte ouverte accès à l'arrière du local.



Espace 3 - Porte donnant vers les WC, au-dessus la mezzanine.



Mezzanine



Faux plafond et accès au toit.



"Mezzanine" (faux plafond de l'entrée et de l'espace 2) à démolir



« Mezzanine » (faux plafond de l'entrée et de l'espace 2) à démolir et faux plafond sous le toit.



Faitière interne à 5,50m du sol.



Vue sous le toit et la charpente métallique.