

**Avril 2017 -Toulouse CRAS – Avant travaux -**



**Extérieur du local avec ses deux accès.**

Façades 4 fenêtres + petite fenêtre en haut



Grandes portes métalliques à l'arrière du local





Coté gauche du local. Mitoyenneté avec un autre local de la copropriété



Seconde porte d'accès au local et à l'entrée

## Quelques images actuelles de l'intérieur



L'entrée et au fond la cuisine et les wc



La cuisine



## Autres espaces



Espace 1 – porte au fond donnant accès aux wc, cuisine et à l'entrée



Espace 2



Espace 3 – à droite de la porte ouverte accès à l'arrière du local



Espace 3 - Porte donnant vers les wc... Au-dessus la mezzanine



Mezzanine



Faux plafond et accès au toit



"Mezzanine" (faux plafond de l'entrée et de l'espace 2) à démolir



"Mezzanine" (faux plafond de l'entrée et de l'espace 2) à démolir et faux plafond sous le toit



Faitière interne à 5,50m du sol



Vue sous le toit et la charpente métallique