

<http://www.cras31.info/spip.php?article818>



# Travaux février-juin 2019

- fantomedeux

Date de mise en ligne : jeudi 27 juin 2019

---

Copyright © CRAS-Toulouse - Tous droits réservés

---

## Album juin 2019 - Quelques images des travaux de février à juin.

Des travaux qui n'en finissent pas d'avancer...

Dans ce 8ème album, des photos sur trois gros chantiers en phase terminale :

- ▶ Isolation des murs sud et ouest du local (photos 3, 12 et 13).
- ▶ Changement des quatre fenêtres sur les murs sud et ouest du local (photos 5, 6, 7 et 8).
- ▶ Travaux et nouvelle porte d'entrée (photos 14, 15, 16).



photo 1- Mezzanine - Placard-débarras pour la VMC, chauffe-eau, outils...



Photo 2 - Installation des supports pour les tringles à rideaux du local. Scelllements extérieurs.



photo 3 - Installation de l'ossature en bois sur le mur ouest du local.




Photo 4 - Des affiches sont arrivées - Un peu de classement.




Photo 5 - Fenêtre dépose d'une grille - Sur l'échelle ce n'est pas un Black Bloc. Le compagnon se protège de la poussière provoquée par la disqueuse.



Photo 6 - Descellement et abattage de l'ancienne fenêtre



Photo 7 - Pose de la première fenêtre en bois et des vitres sécurit.




Photo 8 - Trois fenêtres posées.



Photo 9 - Soirée du 23 mai 2019 - Présentation du livre Le Pari de l'autonomie.



Photo 10 - Soirée du 23 mai 2019 - Les tapas.



"Le pari de l'autonomie : récits de luttes dans l'Espagne des années 70", éditions du Soufflet, 2018, 304 pages. 7,50 euros. Ce livre est disponible au CRAS.



Photo 12 - Pose de la laine de bois.




Photo 13 - Pose des panneaux de bois OSB.



Photo 14 - Un gilet jaune ? Modification du cadre pour accueillir la nouvelle porte d'entrée.



Photo 15 - L'emplacement pour la porte est en voie d'être terminé. Rien n'est simple...



Photo 16 - Pose de la nouvelle porte, à droite l'ancienne.